



DÉTAIL DE RÉPARATION POUR UNE MEMBRURE INFÉRIEURE EN 2x3 OU 2x4 COUPÉE AVEC TUYAU

SITUATION AVANT RÉPARATION



SITUATION APRÈS RÉPARATION



*COLLE PL PREMIUM

RTF-015-18

NOTES IMPORTANTES

Ce détail est valide pour des charges uniformes résidentielles.
Pour d'autres types de charges, communiquer avec le manufacturier.
Vérifier le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

