


Renforcements (pourraient être requis):  
Consultez la section «Renforcements»  
du rapport d'analyse du logiciel  
«Analyzer» pour obtenir toutes les  
exigences matérielles (tailles,  
quantités, etc.).



CHARGE CONCENTRÉE  
AU-DESSUS DE LA SOLIVE

DÉTAIL No.11