



\* Il peut être possible de couper le panneau d'extrémité OSB de la solive entre 24 "et 31 5/8". Cependant, la capacité des solives DOIT être analysée à l'aide du logiciel TRIFORCE Analyzer pour confirmer.  
TOUS les poteaux 2x3 doivent TOUJOURS RESTER INTACTS.

AJUSTEMENT MAXIMUM DES SOLIVES

DÉTAIL No.1